

# تقرير تاريخ السيارة ل

## رقم فين JM1DKBC77G0102194



### 2016 Mazda CX-3

تقرير معرف:

OCAAB988

تاريخ الإنشاء:

ديسمبر 5 2025

قد يتم تحديث محتوى التقرير ماديًا بعد تاريخ الإصدار. قد ترغب في إعادة عمل التقرير للحصول على معلومات أكثر حداثة عن السيارة.



نوع الاستخدام: Personal

مواصفات السيارة تم العثور على السجلات	أحداث عداد المسافات 74,080 M	صور المركبات إجمالي 20 من الصور	تاريخ المستند تم العثور على سجل 11 (سجلات)	المراجعات تم العثور على سجل 3 (سجلات)
تاريخ البيع تم العثور على سجل 2 (سجلات)	تاريخ الحوادث والأضرار تم العثور على سجل 1 (سجلات)	سجلات حق حجز السجلات وجدت 0	سجلات السرقة السجلات وجدت 0	سجل الخدمة السجلات وجدت 0

## مواصفات السيارة

رقم فين: JM1DKBC77G0102194	الماركة: Mazda
نوع: 4D SUV AWD	رتب: Touring FWD
نقل: 6-Speed Automatic	دفع عجلة: Front Wheel Drive
نوع الوقود: Gas	تخليص: -
نظام مكافحة البرائة (ABS): 4-Wheel ABS	المقاعد القياسية: 5
الارتفاع الكلي: 60.70 in.	العرض الكلي: 69.60 in.

الأميال على الطريق السريع:	35 miles/gallon	سنة:	2016
موديل:	CX-3	صنع في:	JAPAN
محرك:	2.0L L4 DOHC 16V	الاسطوانات:	4
نوع التوجيه:	R&P	حجم الخزان:	12.70 gallon
الإطارات:	215/60R16	نظام حماية ضد السرقة:	-
المقاعد الاختيارية:	-	طول قياسي:	168.30 in.
تصنيف الوزن الإجمالي القياسي للمركبة:	-	مدينة الأميال:	29 miles/gallon

## تاريخ البيع

تاريخ	بائع	حدث	سعر
13 يوليو 2022	تاجر	مطروحة للبيع من قبل تاجر	-
24 أكتوبر 2024	مزاد التأمين	لبيع عن طريق المزاد	\$14,598

## أحداث عداد المسافات

تاريخ	عدد الأميال	مصدر البيانات
8 أكتوبر 2015	6 M	MOTOR VEHICLE DEPARTMENT
25 يوليو 2022	74,080 M	MOTOR VEHICLE DEPARTMENT

## معلومات عن تاريخ سند الملكية

نقوم بجمع كل المعلومات الممكنة حول عنوان السيارة، ولكن التقرير قد لا يتضمن بعض سجلات العنوان بسبب لوائح الكشف عن البيانات الكندية.

تاريخ	موقع	تفاصيل
8 أكتوبر 2015	MANITOBA	CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED
30 سبتمبر 2016	MANITOBA	CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED


30 2017 سبتمبر	MANITOBA	CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED
30 2018 سبتمبر	MANITOBA	CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED
29 2019 مايو	ENFIELD, NS	CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED
14 2020 أغسطس	NOVA SCOTIA	CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED
1 2021 سبتمبر	NOVA SCOTIA	CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED
25 2022 يوليو	QUEBEC	ODOMETER READING FROM CANADIAN PROVINCE CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED
26 2022 يوليو	QUEBEC	CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED
31 2023 أغسطس	QUEBEC	CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED
31 2024 أغسطس	QUEBEC	CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED

## سجل الخدمة

السجلات وجدت 0

## تاريخ الحوادث والأضرار

وقد لا يحتوي التقرير على أضرار وخدوش ClearVin، لا يتم حاليًا الإبلاغ عن جميع الأحداث المتعلقة بالأضرار إلى طفيغة أو مشكلات غير موثقة في السيارة. نوصي بشدة بإجراء فحص مستقل للمركبة للتأكد من عدم وجود أضرار مخفية في السيارة قبل اتخاذ قرار شراء السيارة.



أكتوبر 24 2024

تاريخ:

ضرر

جانب

نهاية المقدمة

الوسائد الهوائية

INTACT

تكاليف الإصلاح المقدرة

\$16,627

## التعهد والمصادرة

معلومات الحجز

✓ سجلات نظيفة

معلومات الرهن

✓ سجلات نظيفة

سجلات حجز العنوان التاريخي

✓ سجلات نظيفة

## سجلات السرقة

غير مدرج في السرقة

✓

✓ الخاص بك VIN لم يتم العثور على سجلات سرقة لرقم الـ

## العلامات في جواز السفر للمركبة

لم يتم الإبلاغ عن أي علامة تجارية

✓

فئة العلامة التجارية

حالة

يصدر

✓ لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل

استخدام الإيجار	لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل ✓
استخدام الشرطة	لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل ✓
نشر الوسائد الهوائية	لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل ✓
حوادث خطيرة	لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل ✓
شطب/سيارة خردة	لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل ✓
السرقه/الاختطاف	لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل ✓
أضرار الفيضانات	لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل ✓

## تفاصيل المبيعات السابقة

COPART

أكتوبر 2024 طرح للبيع 24

بائع:	-	تاريخ المبيعات:	يناير 2025 21
موقع:	QC - Montreal	الضرر الأساسي:	جانب
نوع الوثيقة:	QC POUR PIECE SEULEMENT	الضرر الثانوي:	نهاية المقدمة
حالة البيع:	Pure Sale	شرط:	RUN & DRIVE VERIFIED
ACV:	\$14,598	عدد الأميال:	-













MFD. BY MAZDA MOTOR CORPORATION

DATE 05/15

FRONT GAUR/PNBE AU 2112 LB 958 KG

WITH/AVEC

X

KPA/ PSI

TIRES/PNEUS  
RIMS/JANTES  
COLD/A FROID

WITH/AVEC

X

K /

PSI

GUMR/PNBU 3990 LB 1810 KG

REAR GAUR/PNBE AR 1896 LB 860 KG

TIRES/PNEUS  
RIMS/JANTES  
COLD/A FROID

VIN: JM1DKBC7G0102194 TYPE:PC/VT



COLOR CODE 41U MADE IN JAPAN

تاجر

يوليو 2022 طرح للبيع 13

بائع:

Oto Crmazie تاريخ المبيعات:

أغسطس 2022 10

موقع:

Montreal, QC, H1Z 2G8

شرط:

used

سعر:

- عدد الأميال:

-











## المراجعات

المكون(المكونات)	الاستدعاءات عدد	تاريخ استلام التقرير
STEERING	16V203000	أبريل 2016 11

### ملخص

Mazda North American Operations (Mazda) is recalling certain model year 2016 CX-3 vehicles manufactured June 1, 2015, to December 2, 2015, 2013-2014 Mazda2 vehicles manufactured July 3, 2013, to August 8, 2014, 2014-2016 CX-5 vehicles manufactured January 19, 2013, to December 2, 2015, and 2013-2015 CX-9 vehicles manufactured December 6, 2012, to July 31, 2015. The lower mounting nuts and bolts that attach the front strut assembly to the steering knuckle may loosen, allowing the steering knuckle to separate.

### نتيجة

-

### إصلاح

Mazda will notify owners, and dealers will inspect the lower mounting nuts and bolts that secure the front strut assembly to the steering knuckle. If the bolts are loose, they will be replaced and then correctly tightened, free of charge. The recall is expected to begin May 20, 2016. Owners may contact Mazda customer service at 1-800-222-5500. Mazda's number for this recall is 9316D.

### ملاحظات

Owners may also contact the National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), or go to [www.safercar.gov](http://www.safercar.gov).

6 سبتمبر 2016

16V644000

STRUCTURE:BODY:HATCHBACK/LIFTG  
ATE**ملخص**

Mazda North American Operations (Mazda) is recalling certain model year 2010-2013 Mazda3 and Mazdaspeed3 vehicles manufactured November 18, 2008, to June 8, 2013, 2012-2015 Mazda5 vehicles manufactured October 26, 2010, to June 22, 2015, 2016 CX-3 vehicles manufactured June 1, 2015, to December 26, 2015, and 2013-2016 CX-5 vehicles manufactured December 15, 2011, to December 26, 2015. On the affected vehicles, the lift gate support struts may corrode, possibly causing the struts to break and/or the lift gate to drop unexpectedly.

**نتيجة**

-

**إصلاح**

Mazda dealers will replace the both lift gate supports, free of charge, however parts are not currently available. The recall began April 2017. Owners may contact Mazda customer service at 1-800-222-5500. Mazda's number for this recall is 9916H.

**ملاحظات**

Owners may also contact the National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), or go to [www.safercar.gov](http://www.safercar.gov).

14 يوليو 2023

23V487000

BACK OVER PREVENTION: SENSING  
SYSTEM: CAMERA**ملخص**

Mazda North American Operations (Mazda) is recalling certain 2014-2018 Mazda3 and 2016-2021 CX-3 vehicles. The rearview camera image may not display properly by showing a flickering or distorted image.

**نتيجة**

-

**إصلاح**

Dealers will inspect and replace the rearview camera, as necessary. In addition, dealers will install a wiring harness fastening seal. All repairs will be performed free of charge. Interim notification letters, notifying owners of the safety risk, were mailed September 13, 2023. A second notice will be sent once the final remedy is available. Owners may contact Mazda customer service at 1-800-222-5500 Option 6. Mazda's number for this recall is 6023G.

**ملاحظات**

Owners may also contact the National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), or go to [www.nhtsa.gov](http://www.nhtsa.gov).