

# Informe Historial del Vehículo para CLEARVIN

## VIN# JM1DKBC77G0102194



### 2016 Mazda CX-3

Identificación del Informe: **OCAAB988**

Fecha Generado: **5 dic 2025**

Es posible que desee volver a efectuar un informe para obtener información más actualizada sobre el vehículo.



Tipo de uso: **Personal**

 <b>Especificaciones del Vehículo</b> Registros encontrados	 <b>Eventos del odómetro</b> 74,080 M	 <b>Fotos de vehículos</b> Total de 20 fotos	 <b>Historial del título</b> 11 registro(s) encontrado	 <b>Retiros</b> 3 registro(s) encontrado
 <b>Historial de ventas</b> 2 registro(s) encontrado	 <b>Accidente y daños</b> 1 registro(s) encontrado	 <b>Gravámenes y embargos</b> 0 registros encontrados	 <b>Registros de robos</b> 0 registros encontrados	 <b>Historial de servicio</b> 0 registros encontrados

### Especificaciones del Vehículo

 VIN:	<b>JM1DKBC77G0102194</b>	 Hecho:	<b>Mazda</b>
 Stilo:	<b>4D SUV AWD</b>	 Ajuste:	<b>Touring FWD</b>
 Transmisión:	<b>6-Speed Automatic</b>	 Tracción a las ruedas:	<b>Front Wheel Drive</b>
 Tipo de combustible:	<b>Gas</b>	 Liquidación:	<b>-</b>
 Sistema Anti-Frenos:	<b>4-Wheel ABS</b>	 Asiento estándar:	<b>5</b>
 Altura total:	<b>60.70 in.</b>	 Grosor Total:	<b>69.60 in.</b>
 Kilometraje en carretera:	<b>35 miles/gallon</b>	 Año:	<b>2016</b>

 Modelo:	<b>CX-3</b>	 Hecho en:	<b>JAPAN</b>
 Motor:	<b>2.0L L4 DOHC 16V</b>	 Cilindros:	<b>4</b>
 Tipo de dirección:	<b>R&amp;P</b>	 Tamaño del tanque:	<b>12.70 gallon</b>
 Llantas:	<b>215/60R16</b>	 Sistema anti robo:	<b>-</b>
 Asiento opcional:	<b>-</b>	 Largo estándar:	<b>168.30 in.</b>
 Estándar GVWR:	<b>-</b>	 Millaje en ciudad:	<b>29 miles/gallon</b>

## Historial de ventas

FECHA	VENDEDOR	EVENTO	PRECIO
13 jul 2022	Plataforma de listados	Puesto a la venta por distribuidor	-
24 oct 2024	Subasta de seguros	Poner en venta	\$14,598

## Eventos del odómetro

FECHA	KILOMETRAJE	FUENTE DE DATOS
8 oct 2015	6 M	MOTOR VEHICLE DEPARTMENT
25 jul 2022	74,080 M	MOTOR VEHICLE DEPARTMENT

## Información de título del vehículo

Recopilamos toda la información de título de vehículo posible, pero es posible que el informe no incluya algunos registros de título debido a regulaciones de divulgación de datos canadienses.

FECHA	UBICACIÓN	DETALLES
8 oct 2015	MANITOBA	CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED
30 sep 2016	MANITOBA	CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED
30 sep 2017	MANITOBA	CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED

30 sep 2018	MANITOBA	CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED
29 may 2019	ENFIELD, NS	CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED
14 ago 2020	NOVA SCOTIA	CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED
1 sep 2021	NOVA SCOTIA	CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED
25 jul 2022	QUEBEC	ODOMETER READING FROM CANADIAN PROVINCE CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED
26 jul 2022	QUEBEC	CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED
31 ago 2023	QUEBEC	CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED
31 ago 2024	QUEBEC	CANADIAN REGISTRATION ISSUED OR RENEWED

## Historial de servicio

✔ 0 registros encontrados

## Accidente y daños

Actualmente, no todos los eventos relacionados con daños se informan a ClearVin; es posible que el informe no contenga daños menores, rayones o problemas del vehículo no documentados. Recomendamos encarecidamente obtener una inspección independiente del vehículo para asegurarse de que no tenga daños ocultos antes de tomar la decisión de comprarlo.



Fecha: 24 oct 2024

Daño: COSTADO FRONTAL

Bolsas de aire: INTACT

Costos est. de reparación: \$16,627

## Gravámenes y embargos

Información de incautación	✓ Sin problemas reportados
Embargo no divulgado	✓ Sin problemas reportados
Gravámenes anteriores	✓ Sin problemas reportados

## Registros de robos

NO ESTÁ LISTADO COMO ROBADO ✓

✓ No se encontraron registros de robo para su número de VIN

## Información de la marca del título

SIN MARCAS ✓

CATEGORÍA DE LA MARCA	ESTADO
Exportación	✓ No hay registros

Alquiler	✓ No hay registros
Uso policiaco	✓ No hay registros
Despliegue de bolsas de aire	✓ No hay registros
Accidentes graves	✓ No hay registros
Recuperado	✓ No hay registros
Robo de vehículos	✓ No hay registros
Inundación	✓ No hay registros

## Detalles de ventas pasadas

### COPART

PONER EN VENTA 24 oct 2024

Vendedor:	-	Fecha de venta:	21 ene 2025
Ubicación:	QC - Montreal	Daño Primario:	COSTADO
Tipo de Documento:	QC POUR PIECE SEULEMENT	Daño Secundario:	FRONTAL
Estado de Venta:	Pure Sale	Condición:	RUN & DRIVE VERIFIED
ACV:	\$14,598	Kilometraje:	-













MFD. BY MAZDA MOTOR CORPORATION

DATE 05/15

FRONT GAUR/PNBE AU 2112 LB 958 KG

WITH/AVEC

X

TIRES/PNEUS  
RIMS/JANTES  
COLD/A FROID

KPA/ PSI

GUWR/PNBU 3990 LB 1810 KG

REAR GAUR/PNBE AR 1896 LB 860 KG

WITH/AVEC

X

TIRES/PNEUS  
RIMS/JANTES  
COLD/A FROID

K/ PSI

VIN: JM1DBCT7G0102194 TYPE:PC/VT

COLOR CODE 41U MADE IN JAPAN



Plataforma de listados

PONER EN VENTA 13 jul 2022

Vendedor:

Oto Crmazie Fecha de venta:

10 ago 2022

Ubicación:

**Montreal, QC, H1Z 2G8**

Condición:

**used**

Precio:

- Kilometraje:

-











## Retiros

FECHA DE RECEPCIÓN	NO REMOVIDO	COMPONENTE(S)
11 abr 2016	16V203000	STEERING

### RESUMEN

Mazda North American Operations (Mazda) is recalling certain model year 2016 CX-3 vehicles manufactured June 1, 2015, to December 2, 2015, 2013-2014 Mazda2 vehicles manufactured July 3, 2013, to August 8, 2014, 2014-2016 CX-5 vehicles manufactured January 19, 2013, to December 2, 2015, and 2013-2015 CX-9 vehicles manufactured December 6, 2012, to July 31, 2015. The lower mounting nuts and bolts that attach the front strut assembly to the steering knuckle may loosen, allowing the steering knuckle to separate.

### CONSECUENCIA

-

### REMEDIO

Mazda will notify owners, and dealers will inspect the lower mounting nuts and bolts that secure the front strut assembly to the steering knuckle. If the bolts are loose, they will be replaced and then correctly tightened, free of charge. The recall is expected to begin May 20, 2016. Owners may contact Mazda customer service at 1-800-222-5500. Mazda's number for this recall is 9316D.

### NOTA

Owners may also contact the National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), or go to [www.safercar.gov](http://www.safercar.gov).

FECHA DE RECEPCIÓN	NO REMOVIDO	COMPONENTE(S)
6 sep 2016	16V644000	STRUCTURE:BODY:HATCHBACK/LIFTG ATE

#### RESUMEN

Mazda North American Operations (Mazda) is recalling certain model year 2010-2013 Mazda3 and Mazdaspeed3 vehicles manufactured November 18, 2008, to June 8, 2013, 2012-2015 Mazda5 vehicles manufactured October 26, 2010, to June 22, 2015, 2016 CX-3 vehicles manufactured June 1, 2015, to December 26, 2015, and 2013-2016 CX-5 vehicles manufactured December 15, 2011, to December 26, 2015. On the affected vehicles, the lift gate support struts may corrode, possibly causing the struts to break and/or the lift gate to drop unexpectedly.

#### CONSECUENCIA

-

#### REMEDIIO

Mazda dealers will replace the both lift gate supports, free of charge, however parts are not currently available. The recall began April 2017. Owners may contact Mazda customer service at 1-800-222-5500. Mazda's number for this recall is 9916H.

#### NOTA

Owners may also contact the National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), or go to [www.safercar.gov](http://www.safercar.gov).

FECHA DE RECEPCIÓN	NO REMOVIDO	COMPONENTE(S)
14 jul 2023	23V487000	BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA

#### RESUMEN

Mazda North American Operations (Mazda) is recalling certain 2014-2018 Mazda3 and 2016-2021 CX-3 vehicles. The rearview camera image may not display properly by showing a flickering or distorted image.

#### CONSECUENCIA

-

#### REMEDIIO

Dealers will inspect and replace the rearview camera, as necessary. In addition, dealers will install a wiring harness fastening seal. All repairs will be performed free of charge. Interim notification letters, notifying owners of the safety risk, were mailed September 13, 2023. A second notice will be sent once the final remedy is available. Owners may contact Mazda customer service at 1-800-222-5500 Option 6. Mazda's number for this recall is 6023G.

#### NOTA

Owners may also contact the National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), or go to [www.nhtsa.gov](http://www.nhtsa.gov).